

塔式起重机安装改造重大修理 监督检验报告

施工类别: 新装

施工单位名称: 重庆钱桥建筑设备租赁有限公司

使用单位名称: 四川军盛源建筑劳务有限公司

设备类别: 塔式起重机

设备品种: 普通塔式起重机

设备型号: XGT360-20S1型315t.m

设备代码: 431032326202200464

检验日期: 2024年01月17日至2024年01月24日

文山州质量技术监督综合检测中心

注 意 事 项

1. 本报告是依据《起重机械安全技术规程》(TSG 51-2023),对起重机械进行安装改造重大修理监督检验的结论报告。
2. 本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹要工整,涂改无效。
3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字以及检验机构的核准证号和检验专用章(或者公章)无效。
4. 本报告一式三份,由检验机构、安装/改造/重大修理单位和使用单位分别保存。
5. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址: 云南省文山市开化镇新平坝三七工业园区

联系电话: 663000

电子邮箱:

塔式起重机安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: Y (WS) - QJD-202402-0004

施工单位名称	重庆钱桥建筑设备租赁有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS3450145-2025	施工单位负责人	张腾万18582276966
使用单位名称	四川军盛源建筑劳务有限公司		
使用单位地址	河东新区芳洲南路55号		
使用单位联系人	张仁军, 13340642899	使用单位 安全管理人员	张仁军
制造单位名称	徐州建机工程机械有限公司		
特种设备生产 许可证编号	TS2432326-2024	设备类别	塔式起重机
设备品种	普通塔式起重机	规格型号	XGT360-20S1型315t.m
产品编号	XUG0360PTTPC00464	设备代码	431032326202200464
制造日期	2022年4月25日	额定起重力矩	315 t.m
工作幅度	3.5-75 m	起升高度	检验时: 50 m
起升速度	0-100 m/min	运行速度	/ m/min
变幅速度	0~80 m/min	回转速度	0~0.7 r/min
工作级别	/	吊具型式	吊钩
设计使用年限	/	施工类别	新装
检 验 依 据	《起重机械安全技术规程》 TSG 51-2023		
检 验 仪 器	机电类 1 号工具箱。		
检 验 结 论	合格		
备 注	麻栗坡县天麻高速公路TJ-2标项目马鹿塘大桥左幅6#墩		
下次检验日期: 2025年01月			
检验人员: 	日期 2024年01月24日	检验机构核准证号: 监督综合检验 TS7110381-2025 (检验机构检验专用章或者公章)  2024年02月22日	
审 核: 	日期 2024年02月22日		
批 准: 	日期 2024年02月22日		

塔式起重机安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号:Y (WS) -QJD-202402-0004

序号	监检项目及其内容		监检结果	监检结论	备注	
1	C2 申请单位 资格审查	C2.1.2 核 查 证 件	(1) 特种设备生产许可证	符合	合格	/
2			(2) 安装、改造、重大修理告知书	符合	合格	/
3			(3) 主要受力结构件现场分段焊接组装的焊接作业人员(焊工)资格证件;	无此项	无此项	/
4			(4) 整机型式试验证书或者起重机械型式试验约请单	符合	合格	/
5	C2 资料 和 文 件 审 查	C2.2 技 术 资 料 和 文 件 审 查	C2.2.1 设计文件	无此项	无此项	/
6			C2.2.2 主要技术参数	无此项	无此项	/
7			C2.2.3 检验、试验资料	无此项	无此项	/
8			C2.2.4 整机配套的安全保护装置型式试验证书	符合	合格	/
9			C2.2.5 整机配套的防爆电动机、防爆电器合格证	无此项	无此项	/
10			C2.2.6 整机出厂资料和文件	符合	合格	/
11			C2.2.7 安装、改造、重大修理作业(工艺)资料	符合	合格	/
12			C2.2.8 使用过程技术资料	无此项	无此项	/
13			(1) 安装、改造、重大修理单位对出厂产品、改造和修理用的材料、零部件等检查确认记录	符合	合格	/
14	C3.1 安 装、 改 造、 重 大 修 理 前 检 查		(2) 主要配套件合格证、产品铭牌	符合	合格	/
15			(3) 安全保护装置合格证、产品铭牌、型式试验证明(按照技术规程的规定进行型式试验的)	符合	合格	/
16			(4) 主要受力结构件主要几何尺寸的检查记录	符合	合格	/
17	C3 设 备 检 查		(5) 安装、改造、重大修理单位对安装基础的验收是否符合技术规程的规定	符合	合格	/
18			(1) 主要受力结构件现场连接(焊接、螺栓、销轴等)的检查记录	符合	合格	/
19			(2) 主要受力结构件的主要几何尺寸检查记录	符合	合格	/
20			(4) 配重、压重的检查记录	符合	合格	/
21			(3) 吊具、钢丝绳及其连接(压板, 楔块、绳夹等)、滑轮、开式齿轮、车轮、卷筒、环链、导绳器、层门、小车轨道和升降、横移导轨等检查记录	符合	合格	/
22			(5) 主要受力结构件分段现场焊接组装的检查记录、无损检测报告	无此项	无此项	/

塔式起重机安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: Y (WS) -QJD-202402-0004

序号	监检项目及其内容		监检结果	监检结论	备注	
23	C3.3 安全距离检查		符合	合格	/	
24	C3.4 附设装置检查		无此项	无此项	/	
25	C3.5 结构型式、主要配置和标志检查	C3.5.1 结构型式	符合	合格	/	
26		C3.5.2 主要配置	符合	合格	/	
27		C3.5.3 标记、产品铭牌与安全警示标志	符合	合格	/	
28	C3.6 主要几何尺寸测量		无此项	无此项	/	
29	C3.7 材料和结构件检查	C3.7.1 材料	符合	合格	/	
30		C3.7.2 焊接质量	符合	合格	/	
31		C3.7.3 金属结构检查	无此项	无此项	/	
32		C3.7.4 门、梯子、走台和栏杆	符合	合格	/	
33	C3 设备检查	C3.8 主要零部件检查	(1) 钢丝绳的固定连接、压板或者绳夹的数量、钢丝绳安全圈数和绕绳余量应当符合技术规程的规定; 链条与链轮应当啮合正确, 无卡阻和冲击现象	符合	合格	/
34			C3.8.1 一般要求	(2) 吊钩、起重磁铁、抓斗、横梁等吊具悬挂牢固可靠; 吊钩设置防重物意外脱钩的保险装置(司索人员无法靠近吊钩的除外)有效; 吊钩不应当焊补, 铸造起重机钩口防磨保护鞍座完整	符合	合格
35			(3) 滑轮防钢丝绳脱槽装置应当符合技术规程的规定	符合	合格	/
36	C3.9 液压和气动系统检查		符合	合格	/	
37	C3.10 司机室检查		符合	合格	/	
38	C3.11 电气系统检查	C3.11.1 电气设备及元件的选择和防护	符合	合格	/	
39		C3.11.2 无线遥控	无此项	无此项	/	
40		C3.11.3 电气保护	符合	合格	/	
41		C3.11.4 隔离开关和总断路器	符合	合格	/	
42		C3.11.5 急停开关	符合	合格	/	
43		C3.11.6 照明设备	符合	合格	/	
44		C3.11.7 起重电磁铁电源	无此项	无此项	/	

塔式起重机安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: Y (WS) -QJD-202402-0004

序号	监检项目及其内容		监检结果	监检结论	备注		
45	C3 设备检查	C3.11 电气系统检查	C3.11.9.1 管理权限的设定	符合	合格	/	
46			C3.11.9.2 故障自诊断	符合	合格	/	
47			C3.11.9.3 报警装置	符合	合格	/	
48			C3.11.9.4 文字表达形式	符合	合格	/	
49			C3.11.9.5 显示信息的清晰度	符合	合格	/	
50			C3.11.9.6 历史追溯性	符合	合格	/	
51			C3.11.9.7 采样周期	符合	合格	/	
52			C3.11.9.8 断电后信息的保存	符合	合格	/	
53			C3.11.9.9 存储时间和格式	符合	合格	/	
54			C3 设备检查	C3.12 安全保护和防护装置检查	C3.12.1 安全保护和防护装置型号规格	符合	合格
55	C3.12.2 安全监控管理系统信息采集源	符合			合格	/	
56	C3.12.3 制动装置	C3.12.3.1 配置			符合	合格	/
57		C3.12.3.2 控制			符合	合格	/
58		C3.12.3.3 零件状况			符合	合格	/
59	C3.12.4 除制动装置之外的安全保护和防护装置	符合			合格	/	
60	C3.13 隔热、降温措施检查	无此项			无此项	/	
61	C3.14 绝缘电阻检查	符合	合格	/			
62	C4 性能试验	C4.2 空载试验	C4.2.1 试验内容和方法	符合	合格	/	
63			C4.2.2 试验结果要求	C4.2.2.1 操纵、控制、联锁、互锁、馈电情况	符合	合格	/
64				C4.2.2.2 限位装置	符合	合格	/
65				C4.2.2.3 液压系统	无此项	无此项	/
66				C4.2.2.4 运转情况	符合	合格	/
67				C4.2.2.5 安全监控管理系统专项检验	符合	合格	/
68	C4 性能试验	C4.3 额定载荷试验	C4.3.1 试验内容和方法	符合	合格	/	
69			C4.3.2 试验结果要求	C4.3.2.1 各机构速度	符合	合格	/
70				C4.3.2.2 制动器性能	符合	合格	/
71				C4.3.2.3 各机构同步性能	符合	合格	/
72				C4.3.2.4 主要零部件	符合	合格	/
73	C4.3.2.5 专项试验	无此项	无此项	/			

塔式起重机安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号: Y (WS) -QJD-202402-0004

序号	监检项目及其内容		监检结果	监检结论	备注	
74	C4.4 静载试验	C4.4.1 试验内容和方法	符合	合格	/	
75		C4.4.2 试验结果要求	C4.4.2.1 主要受力结构件	符合	合格	/
76			C4.4.2.2 主要零部件	符合	合格	/
77			C4.4.2.3 液压系统	符合	合格	/
78	C4.5 动载试验	C4.5.1 试验内容和方法	符合	合格	/	
79		C4.5.2 试验结果要求	C4.5.2.1 运转情况	符合	合格	/
80			C4.5.2.2 制动器性能	符合	合格	/
81			C4.5.2.3 机构及部件	符合	合格	/
82		C4.5.2.4 专项试验	无此项	无此项	/	
83	C4	C4.6 安全保护装置试验	C4.6.1 起重量限制器试验	无此项	无此项	/
84			C4.6.2 起重力矩限制器试验	无此项	无此项	/
85	性能试验		C4.7.1 试验内容和方法	无此项	无此项	/
86		C4.7 连续作业试验	C4.7.2.1 运转情况	无此项	无此项	/
87			C4.7.2.2 主要受力结构件、主要机构部件	无此项	无此项	/
88			C4.7.2.3 液压系统油液温升	无此项	无此项	/
89		C4.8 金属结构应力测试	C4.8.2 塔式起重机	无此项	无此项	/
90		C4.9.2 自升式塔式起重机塔身上端中心线高测试	无此项	无此项	/	
91	C4.9 其他性能试验	C4.9.7 安装安全监控系统其他检验项目	C4.9.7.1 风速	符合	合格	/
92			C4.9.7.3 工作时间	符合	合格	/
93			C4.9.7.4 累计工作时间	符合	合格	/
94			C4.9.7.5 每次工作循环	符合	合格	/
95			C4.9.7.6 抗风防滑状态	无此项	无此项	/
96			C4.9.7.7 供电电缆卷筒状态	无此项	无此项	/

塔式起重机安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号:Y(WS)-QJD-202402-0004

序号	监检项目及其内容			监检结果	监检结论	备注	
97	C4 性能试验	C4.9 其他性能试验	C4.9.8.1 漏磁检查	无此项	无此项	/	
98			C4.9.8.2 紧急制动试验	无此项	无此项	/	
99			C4.9.7 安装安全监控系统其他检验项目	C4.9.8.3 冗余超速保护试验	无此项	无此项	/
100			C4.9.8.4 过热保护功能试验	无此项	无此项	/	
101			C4.9.8.5 过电流保护功能试验	无此项	无此项	/	
102			C4.9.8.6 单制动试验	无此项	无此项	/	
103			C4.9.8.7 采用永磁直驱电动机作为起升机构的起重机械禁用要求	无此项	无此项	/	
104			C4.9.9 具有自动化功能的起重机械专项试验	无此项	无此项	/	
105	C5 其他检验和试验项目		无此项	无此项	/		
备注: 麻栗坡县天麻高速公路TJ-2标项目马鹿塘大桥左幅6#墩							
检验人员: <i>张江</i> 日期: 2024年01月24日			校核人员: <i>张江</i> 日期: 2024年01月24日				